

## P1113 – SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

Sensor para medir e informar condições climática externas:

- Sensor para temperatura e umidade;
- Informa ao operador condições climáticas externas;
- Instalado em cabines de pulverizadores, tratores e outros equipamentos agrícolas.



### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperatura: -40°C até 85°C
- Faixa de umidade: 0 à 100%
- Alimentação: 12 ou 24 Vcc;
- Comunicação CAN;